



PLAN GENERAL
BRAOJOS DE LA SIERRA

DOCUMENTO DE AVANCE

TOMO VI
INVENTARIO DE EDIFICACIONES
E INSTALACIONES
EN SUELO NO URBANIZABLE

JULIO 2023

INDICE

- 1.- LISTADO EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN S.N.U.P.
- 2.- FICHAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN S.N.U.P.
- 3.- PLANO

i.1.4.- T. M. Edificaciones Suelo No Urbanizable

E: 1/10.000

1.- LISTADO EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN S.N.U.P.

PLAN GENERAL DE BRAOJOS. DOCUMENTO DE AVANCE. JULIO 2023


INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.
BRAOJOS DE LA SIERRA

Nº	REF. CATASTRAL	POL	PAR	EDIFICACION	SUP. M2	ALT.	AÑO	USO	ACCESO	SERV.
1	28024A001000030001YB	1	3	CASA FORESTAL	31	1	1980	RESIDENCIAL	CAMINO	T-SI
2	000500200VL44C0001ZA	DS CM MOLINO 5		2 VIVIENDAS	163 / 131	1	1962/1978	RESIDENCIAL	CAMINO	E:SI-A:NO-S:FS-T:NO
3	000500300VL44C0001UA	DS CM MOLINO 6		VIVIENDA-ALMACÉN	116 / 30	1	1975/2008	RESIDENCIAL	CAMINO	E:SI-A:SI-S:FS-T:NO
4	28024A002002760000TR	2	276	COBERTIZO	23	1	1975	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
5	001000100VL44C0001XA	DS CM MOLINO 3		2 VIVIENDAS	61 / 78	1	1975/1985	RESIDENCIAL	CAMINO	NO
6	001000200VL44C0001IA	DS CM MOLINO 2		VIV-ALMACÉN-PISCINA	118 / 18 / 9	1	1970	RESIDENCIAL	CAMINO	NO
7	28024A002003390000TD	2	339	COBERTIZO	12	1	2000	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
8	28024A002003380000TR	2	338	COBERTIZO	14	1	2000	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
9	001100400VL44D0001IB	DS CM MOLINO		DEP. AGUA MUNICIPAL	79	1	2000	ABAS. AGUA	CAMINO	E:SI-A:NO-S:NO-T:NO
10	28024A010000940000TK	10	94	COBERTIZO	75	1	1980	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
11	28024A010000940000TK	10	94	MANGA GANADERA	100	1	2000	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
12	001100100VL44D0001RB	DS CM MOLINO 1		VIVIENDA Y PISCINA	228 / 94	2	1980	RESIDENCIAL	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
13	28024A002001890000TZ	2	189	2 NAVES AGROPEC.	96 / 26	1	1978	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
14	28024A002001900000TE	2	190	2 NAVES AGROPEC.	104 / 45	1	1980	AGROPECUARIO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
15	28024A002001970000TB	2	197	NAVE AGROPEC.	326	1	1990	AGROPECUARIO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
16	28024A009000650000TY	9	65	NAVE-COBERTIZO GAN.	23/143/51	1	1980	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
17	001100200VL44D0001DB	DS CANTARRANAS 79		VIVIENDA	146	1	1978	RESIDENCIAL	CAMINO	E:SI-A:SI-S:FS-T:NO
18	001100300VL44D0001XB	DS CANTARRANAS 77		VIVIENDA	146	1	1978	RESIDENCIAL	CAMINO	E:SI-A:SI-S:FS-T:NO
19	28024A009003360000TX	9	336	COBERTIZO GAN.	58	1	2010	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
20	28024A009001840000TS	9	184	COBERTIZO GAN.	93	1	1980	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
21	28024A009002530000TW	9	253	NAVE-COBERTIZO GAN.	511	1	1975	AGROPECUARIO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
22	28024A009002350001YP	9	235	ALMACÉN	34	1	2010	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
23	28024A009002380000TD	9	238	BALSA DE RIEGO	21	0	1980	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
24	28024A008000130000TE	8	13	COBERTIZO AGROPEC.	64	1	1985	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
25	001700500VL44D0001QB	DS CALLEJA PERROS		VIVIENDA	182	2	1992	RESIDENCIAL	CALLE	SI
26	28024A008000840000TH	8	84	COBERTIZO GAN.	65	1	2000	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
27	001200600VL44D0001IB	DS CR LA SERNA 7		VIVIENDA	121	2	1980	RESIDENCIAL	CARRETERA	E:SI-A:SI-S:FS-T:SI
28	28024A006000530000TK	6	53	NAVE AGROPEC.	114	1	1980	AGROPECUARIO	CARRETERA	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
29	001200800VL44D0001EB	CJ TERCIO NUEVO 7		VIVIENDA	32	1	N/D	RESIDENCIAL	CAMINO	E:SI-A:SI-S:SI-T:NO
30	28024A006000770000TL	6	77	COBERTIZO	8	1	2000	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
31	28024A0060002070001YQ	6	79	DEP. AGUA CANAL YII	210	1	2013	ABAS. AGUA	CAMINO	E:SI-A:NO-S:NO-T:NO
32	000200100VL44D0001BB	DS DISEMINADO		DEP. AGUA CANAL YII	141	1	1960	ABAS. AGUA	CAMINO	E:SI-A:NO-S:NO-T:NO
33	28024A005000070000TM	5	7	COBERTIZO GAN.	234	1	1995	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
34	28024A005000070000TM	5	7	COBERTIZO GAN.	75	1	1995	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
35	28024A006001200000TD	6	120	CASETA	11	1	1975	AGROPECUARIO	S/ACCESO	NO
36	28024A006001190000TI	6	119	NAVE AGROPEC.	155	1	1980	AGROPECUARIO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
37	28024A006001150000TK	6	115	COBERTIZOS	22 / 9	1	2000	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
38	28024A006000410000TY	6	41	COBERTIZOS	64	1	2000	AGROPECUARIO	CAMINO	NO
39	28024A006000420000TG	6	42	NAVES AGROPEC.	543	1	2003	AGROPECUARIO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
40	002001600VL43C0001RJ	DS CR LA SERNA		ERMITA	290	1	1610/1985	RELIGIOSO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
41	28024A007097020000TS	7	9702	UPERFICIE DE EMERGEI	772	0	2010	EMERGENCIAS	CARRETERA	NO
42	28024A007000130000TA	7	13	NAVES AGROPEC.	1887	1	1972	AGROPECUARIO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:SI
43	001200900VL44D0001SB	DS CR LA SERNA		CEMENTERIO MUNIC.	1145	1	1960	RELIGIOSO	CAMINO	E:SI-A:SI-S:NO-T:NO
44	28024A007000080000TH	7	8	NAVE AGROPEC.	225	1	1980	AGROPECUARIO	CARRETERA	NO
45	28024A007097030000TZ	7	9703	PARQUE INFANTIL	0	0	1985	RECREATIVO	CARRETERA	NO
46	28024A006001200000TD	6	120	BOMBEO CYII	10	1	2014	ABAS. AGUA	CAMINO	NO
47	28024A002000050000TY	2	5	ANTIGUA EDIFICACIÓN	50	1	1950	SIN USO	CAMINO	NO
48	28024A002000040000TB	2	4	DEP. EMERG. BOMBERO	6	0	2014	ABAS. AGUA	CAMINO	NO
49	28024A001000030000TL	1	3	ABREVADERO	16	0	2014	ABAS. AGUA	CAMINO	NO

INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
CASA FORESTAL DE SANTUIL	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 1 - Parcela 3
Referencia Catastral	28024A001000030001YB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	442695,73 - 4545746,25
Descripción	
Casa forestal ó refugio con uso forestal y dotacional.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	31
Materiales	Mampostería, enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1980
Uso	
Uso	Forestales / Dotacional
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno próximo
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	Si
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Casa forestal o refugio en uso.	



Denominación	
2 VIVIENDAS Y DEPENDENCIAS ANTIGUO MLOINO	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CM MOLINO 5
Referencia Catastral	000500200VL44C0001ZA
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	444130.13 - 4544399.09
Descripción	
Vivienda en molino rehabilitado y almacén garage anexo. Vivienda y garage anexo.	
Tipología	
Nº de plantas	1/1
Superficie construida	163 / 131
Materiales	Bloque enfoscado, cubierta uralita
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1962 / 1978
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno próximo
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	Fosa séptica
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Molino sin uso agropecuario o tradicional	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
VIVIENDA / ALMACÉN	

Ubicación	
Emplazamiento	DS CM MOLINO 6
Referencia Catastral	000500300VL44C0001UA
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	444350,68 - 4544387,85

Descripción	
Vivienda y almacén en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1/1
Superficie construida	116/30
Materiales	Piedra y teja
Estado de conservación	Bueno / Bueno
Fecha de Construcción	1975 / 2008

Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano


Servicios	
Energía eléctrica	SI
Abastecimiento de agua	SI
Saneamiento-Depuradora	Fosa séptica
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Vivienda y almacén existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.


BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
COBERTIZO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 276
Referencia Catastral	28024A002002760000TR
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	444098.62 - 4544109.99
Descripción	
Cobertizo ganadero en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	23
Materiales	Bloque hormigón, cubierta chapa
Estado de conservación	regular
Fecha de Construcción	1975
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno próximo
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cobertizos existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES	

Ubicación	
Emplazamiento	DS CM MOLINO 3
Referencia Catastral	001000100VL44C0001XA
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	444991,49 - 4544092,50

Descripción	
2 Viviendas unidamiliars en uso	

Tipología	
Nº de plantas	1 / 1
Superficie construida	61 / 78
Materiales	Enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1975 / 1985

Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno próximo

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
2 Viviendas existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	


Fotografía




Extracto Plano i.1.4




Denominación	
VIVIENDA ALMACÉN Y PISCINA	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CM MOLINO 2
Referencia Catastral	001000200VL44C0001IA
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	444392,23 - 4544094.15
Descripción	
Viviendas unidamiliar en uso	
Tipología	
Nº de plantas	1 / 1 / 1
Superficie construida	118 / 18 / 9
Materiales	Enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1970
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno próximo
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Vivienda existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
COBERTIZO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 339
Referencia Catastral	28024A002003390000TD
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	444889.21 - 4544123.26
Descripción	
Cobertizo agropecuaria en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	12
Materiales	Mampostería, enfoscado y teja
Estado de conservación	regular
Fecha de Construcción	2000
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cobertizo almacén existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
Cobertizo	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 338
Referencia Catastral	28024A002003380000TR
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	44488.13 - 4524114.96
Descripción	
Cobertizo en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	14
Materiales	Chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	2000
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino.
Observaciones	
Cobertizo existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
DEPOSITO DE AGUA MUNICIPAL	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CM MOLINO
Referencia Catastral	001100400VL44D0001IB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445430.73 - 4543791.89
Descripción	
Deposito de agua municipal sin uso por el Canal de Isabel II	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	79
Materiales	Piedra
Estado de conservación	Bueno/Regular
Fecha de Construcción	2.000
Uso	
Uso	Abatecimiento agua
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Uso municipal	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
COBERTIZO GANADERO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 10 - Parcela 94
Referencia Catastral	28024A010000940000TK
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445685.69 - 4543911.47

Descripción	
Cobertizo ganadero municipal en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	75
Materiales	Chapado de piedra, cubierta teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1980

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno próximo

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Cobertizo agropecuario municipal uso publico.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
MANGA GANADERA	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 10 - Parcela 94
Referencia Catastral	28024A010000940000TK
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445706.86 - 4543866.80


Descripción	
Manga ganadera municipal en uso	

Tipología	
Nº de plantas	1/1
Superficie construida	100
Materiales	Madera
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2000

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino



Observaciones	
Uso municipal público	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
VIVIENDA	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CM MOLINO 1
Referencia Catastral	001100100VL44D0001RB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445481.57 - 4543771.78
Descripción	
Vivienda unifamiliar en uso con piscina.	
Tipología	
Nº de plantas	2/1
Superficie construida	228 / 94
Materiales	Enfoscado y Teja
Estado de conservación	Buena
Fecha de Construcción	1980
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Vivienda existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
2 NAVES AGROPECUARIAS	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 189
Referencia Catastral	28024A002001890000TZ
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445547.28 - 4543702.17
Descripción	
2 Naves agropecuarias en uso en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1/1
Superficie construida	96 / 26
Materiales	Enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1978
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
2 Naves existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	


Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
2 NAVES AGROPECUARIAS	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 190
Referencia Catastral	28024A002001900000TE
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445508.28 - 4543702.71
Descripción	
2 Naves agropecuarias en uso en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1/1
Superficie construida	104/45
Materiales	Enfoscado y chapa
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1980
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
2 Naves existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
NAVE AGROPECUARIA	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 197
Referencia Catastral	28024A002001970000TB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445345.5 - 4543621.96



Descripción	
Nave agropecuaria en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	326
Materiales	Mampostería, enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1990

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Nave agropecuaria existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
NAVE Y COBERTIZO GANADERO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 9 - Parcela 65
Referencia Catastral	28024A009000650000TY
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445708.37 - 4543744.69


Descripción	
Nave y cobertizos ganaderos en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1 / 1 / 1
Superficie construida	23/143/51
Materiales	Enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1980



Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino



Observaciones	
Nave y cobertizos ganaderos existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
VIVIENDA	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CANTARRANAS 79
Referencia Catastral	001100200VL44D0001DB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445742.06 - 4543868.99
Descripción	
Vivienda unifamiliar en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	146
Materiales	Mampostería, enfoscado y teja
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1978
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	SI
Abastecimiento de agua	SI
Saneamiento-Depuradora	Fosa séptica
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Vivienda existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
VIVIENDA	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CANTARRANAS 77
Referencia Catastral	001100300VL44D0001XB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445764.93 - 4543655.28
Descripción	
Vivienda unifamiliar en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	146
Materiales	Mampostería, enfoscado y teja
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1978
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	SI
Abastecimiento de agua	SI
Saneamiento-Depuradora	Fosa séptica
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Vivienda existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
COBERTIZO GANADERO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 9 - Parcela 336
Referencia Catastral	28024A009003360000TX
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445270.16 - 4542955.51

Descripción	
Cobertizo ganadero en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	58
Materiales	Enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2010

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	SI
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Cobertizo ganadero fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	


Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
COBERTIZO GANADERO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 9 - Parcela 184
Referencia Catastral	28024A009001840000TS
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445466.58 - 4543097.71
Descripción	
Cobertizo ganadero en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	93
Materiales	Bloque, enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1980
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	SI
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cobertizo ganadero fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
NAVE Y COBERTIZO GANADERO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 9 - Parcela 253
Referencia Catastral	28024A009002530000TW
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445701.99- 4543237.94
Descripción	
Nave y cobertizo ganadero en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	511
Materiales	Bloque, enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1975
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	SI
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Nave y cobertizo ganadero fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía




Extracto Plano i.1.4




INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
ALMACEN	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 9 - Parcela 235
Referencia Catastral	28024A009002350001YP
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446010.03 - 4543152.20
Descripción	
Amacén agropecuario en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	34
Materiales	Enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2010
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Amacén agropecuario fuera de ordenación con expediente urbanístico.	



Denominación	
BALSA DE RIEGO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 9 - Parcela 238
Referencia Catastral	28024A009002380000TD
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	445270.16 - 4542955.51
Descripción	
Balsa de riego en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	-
Superficie construida	21
Materiales	Enfoscado
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1980
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	SI
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Balsa de riego fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	




Denominación	
COBERTIZO AGROPECUARIO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 8 - Parcela 13
Referencia Catastral	28024A008000130000TE
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446186.02 - 4543320.99
Descripción	
Cobertizo agropecuario en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	64
Materiales	Enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1985
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	SI
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cobertizo agropecuario fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía





Extracto Plano i.1.4



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
VIVIENDA	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CALLEJA PERROS
Referencia Catastral	001700500VL44D0001QB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446190.70 - 4543298.94
Descripción	
Vivienda unifamiliar en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	2
Superficie construida	182
Materiales	Ladrillo, enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1992
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	Si
Telecomunicaciones	Si
Tipo de acceso	Calle
Observaciones	
Vivienda existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.


BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
COBERTIZO GANADERO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 8 - Parcela 84
Referencia Catastral	28024A008000840000TH
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446199.77 - 4543321.33
Descripción	
Cobertizo ganadero en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	65
Materiales	Bloque, enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	2000
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cobertizo ganadero fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía




Extracto Plano i.1.4



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
VIVIENDA	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CR LA SERNA 7
Referencia Catastral	001200600VL44D0001IB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446309.99 - 4543374.06
Descripción	
Vivienda unifamiliar en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	2
Superficie construida	121
Materiales	Ladrillo, enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1980
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	Fosa séptica
Telecomunicaciones	Si
Tipo de acceso	Carretera
Observaciones	
Vivienda existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



Denominación	
NAVE AGROPECUARIA	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 53
Referencia Catastral	28024A006000530000TK
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446323.43 - 44543451.25

Descripción	
Nave agropecuaria en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	114
Materiales	Ladrillo sin enfoscar y teja
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1980

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Carretera

Observaciones	
Nave agropecuaria existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
VIVIENDA	
Ubicación	
Emplazamiento	CJ TERCIO NUEVO 7
Referencia Catastral	001200800VL44D0001EB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446177,96 - 4543612,90
Descripción	
Vivienda unifamiliar en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	32
Materiales	Enfoscado y teja
Estado de conservación	Buena
Fecha de Construcción	N/D
Uso	
Uso	Residencial
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	Si
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Vivienda existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
COBERTIZO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 77
Referencia Catastral	28024A006000770000TL
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446263.47 - 4543707.25

Descripción	
Cobertizo en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	8
Materiales	Ladrillo, enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	2000

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino


Observaciones	
Cobertizo y caseta fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	




INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
DEPOSITO DE AGUA CANAL ISABEL II	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 79
Referencia Catastral	28024A006002070001YQ
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446184.28 - 4544037.03
Descripción	
Deposito de agua uso por el Canal de Isabel II	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	210
Materiales	Prefabricado
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2.013
Uso	
Uso	Abatecimiento agua
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Uso canal de Isabel II	



Denominación	
DEPOSITO DE AGUA CANAL ISABEL II	
Ubicación	
Emplazamiento	DS DISEMINADO
Referencia Catastral	000200100VL44D0001BB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446188.89 - 4544077.48
Descripción	
Deposito de agua uso por el Canal de Isabel II	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	141
Materiales	Hormigón
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1.960
Uso	
Uso	Abatecimiento agua
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Uso canal de Isabel II	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
COBERTIZO GANADERO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 5 - Parcela 7
Referencia Catastral	28024A005000070000TM
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446144.45 - 4545532.34

Descripción	
Cobertizo ganadero municipal en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	234
Materiales	Chapado de piedra, cubierta teja
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1995

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno próximo

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Cobertizo agropecuario municipal uso publico.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
COBERTIZO GANADERO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 5 - Parcela 7
Referencia Catastral	28024A005000070000TM
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446379.25 - 4544807.66

Descripción	
Cobertizo ganadero municipal en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	75
Materiales	Chapado de piedra, cubierta teja
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1995

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno próximo

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Cobertizo agropecuario municipal uso publico.	


Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
CASETA AGROPECUARIA	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 120
Referencia Catastral	28024A006001200000TD
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446535.11 - 4543870.22
Descripción	
Caseta de bombeo	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	11
Materiales	Enfoscado uralita
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1975
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Caseta agropecuaria sobre pozo existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
NAVE AGROPECUARIA	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 119
Referencia Catastral	28024A006001190000TI
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446640.02 - 4543899.97

Descripción	
Nave agropecuaria en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	155
Materiales	Enfoscado y uralita
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1980

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Nave agropecuaria fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	


Fotografía



Extracto Plano i.1.4




Denominación	
COBERTIZOS	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 115
Referencia Catastral	28024A006001150000TK
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446670.51 - 4543841.50
Descripción	
Cobertizos en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1/1
Superficie construida	22/9
Materiales	Chapa
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2000
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cobertizos existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
COBERTIZOS	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 41
Referencia Catastral	28024A006000410000TY
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446670.51 - 4543841.50
Descripción	
Cobertizos en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	64
Materiales	Chapa
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2000
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cobertizos existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	



INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN S.N.U.P.

BRAOJOS DE LA SIERRA

Denominación	
NAVES AGROPECUARIAS	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 42
Referencia Catastral	28024A006000420000TG
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446894.52 - 4543868.45

Descripción	
Naves en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	543
Materiales	Bloque y chapa
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2003

Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	Si
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Naves agropecuarias existentes con calificación urbanística.	


Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
ERMITA VIRGEN DEL BUEN SUCESO	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CR LA SERNA
Referencia Catastral	002001600VL43C0001RJ
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	447013.02 - 4543713.10
Descripción	
Ermita en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	290
Materiales	Piedra y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1610/1985
Uso	
Uso	Religioso
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Ermita tradicional	



Denominación	
HELISUPERFICIE DE EMERGENCIAS	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 7 - Parcela 9702
Referencia Catastral	28024A007097020000TS
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446819.27 - 4543380.40
Descripción	
Helisuperficie en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	-
Superficie construida	772
Materiales	Solera HA.
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2010
Uso	
Uso	Emergencias
Calificación Urbanística	Si
Adecuado	Si
Impacto Visual	No
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Carretera
Observaciones	
Emergencias	



Denominación	
NAVES AGROPECUARIAS	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 7 - Parcela 13
Referencia Catastral	28024A007000130000TA
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446739.65 - 4543397.43
Descripción	
Naves en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	1887
Materiales	Bloque y chapa
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1972
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	Si
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Naves existentes fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	


Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
CEMENTERIO MUNICIPAL	
Ubicación	
Emplazamiento	DS CR LA SERNA
Referencia Catastral	001200900VL44D0001SB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446827.35 - 4543390.53
Descripción	
Cementerio municipal en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	1145
Materiales	Mampostería, enfoscado y teja
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1960
Uso	
Uso	Religioso
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	no
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Cementerio municipal	



Denominación	
NAVE AGROPECUARIA	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 7 - Parcela 8
Referencia Catastral	28024A007000080000TH
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	447021.62 - 4543410.05
Descripción	
Nave agropecuaria en uso.	
Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	225
Materiales	Enfoscado y chapa
Estado de conservación	Regular
Fecha de Construcción	1980
Uso	
Uso	Agropecuario
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Carretera
Observaciones	
Nave agropecuaria existente fuera de ordenación sin expediente urbanístico.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
PARQUE EL CAMPILLO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 7 - Parcela 9703
Referencia Catastral	28024A007097030000TZ
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	446818.42 - 4543510.77


Descripción	
Parque de ocio y juegos de niños	

Tipología	
Nº de plantas	0
Superficie construida	0
Materiales	Piedra en vallado
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	1985

Uso	
Uso	Recreativo
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	No

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Carretera

Observaciones	
Parque cerrado por vallado con juegos infantiles	



Denominación	
CASETA BOMBEO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 6 - Parcela 120
Referencia Catastral	28024A006001200000TD
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	4466454,64 - 4543826,41

Descripción	
Caseta de Bombeo del Canal de Isabel II en uso.	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	20
Materiales	Hormigón, chapa y piedra
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2012

Uso	
Uso	Bombeo Canal Isabel II
Calificación Urbanística	Si
Adecuado	Si
Impacto Visual	Entorno cercano

Servicios	
Energía eléctrica	Si
Abastecimiento de agua	Si
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	Si
Tipo de acceso	Por finca particular

Observaciones	
Caseta de Bombeo del Canal de Isabel II en uso.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
ANTIGUA EDIFICACIÓN VIVERO	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 5
Referencia Catastral	28024A002000050000TY
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	443435,74 - 4546346,00

Descripción	
Antigua edificación sin uso	

Tipología	
Nº de plantas	1
Superficie construida	50
Materiales	Piedra
Estado de conservación	Ruina
Fecha de Construcción	1950

Uso	
Uso	Sin uso
Calificación Urbanística	No
Adecuado	No
Impacto Visual	No

Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Antigua edificación de la época de la reforestación de los montes comunales que se utilizaba como vivero. En la actualidad sin uso perímetro vallado.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4



Denominación	
DEPOSITO AGUA PARA BOMBEROS	

Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 2 - Parcela 4
Referencia Catastral	28024A002000040000TB
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	443258,67 - 4547089,86

Descripción	
Depósito de agua para carga de bomberos en caso de emergencia.	

Tipología	
Nº de plantas	0
Superficie construida	6
Materiales	Hormigón
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2014

Uso	
Uso	Emergencias
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	No


Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino

Observaciones	
Se abastece de un pequeño arroyo y tiene hidrante y arquetas.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4





Denominación	
ABREVADERO GANADERO CON DEPÓSITO	
Ubicación	
Emplazamiento	Polígono 1 - Parcela 3
Referencia Catastral	28024A001000030000TL
Coord. UTM HUSO 30 ETRS89	442637,50 - 4545800,36
Descripción	
Depósito de agua para carga de bomberos en caso de emergencia.	
Tipología	
Nº de plantas	0
Superficie construida	6
Materiales	Hormigón
Estado de conservación	Bueno
Fecha de Construcción	2014
Uso	
Uso	Emergencias
Calificación Urbanística	No
Adecuado	Si
Impacto Visual	No
Servicios	
Energía eléctrica	No
Abastecimiento de agua	No
Saneamiento-Depuradora	No
Telecomunicaciones	No
Tipo de acceso	Camino
Observaciones	
Se abastece de un pequeño arroyo.	

Fotografía



Extracto Plano i.1.4





LEYENDA

-  PERIMETRO TERMINO MUNICIPAL
-  CASCO URBANO ACTUAL
-  EDIFICACIÓN/INSTALACIÓN EN S.N.U. (Nº)

DILIGENCIA

DOCUMENTO DE AVANCE
JULIO 2023

TÉRMINO MUNICIPAL

Título: INVENTARIO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE (U.T.M. ETRS 89)

Plano: **1.4**

Numero: **1.4**

ESCALA: 1/10.000.
FORMATO A0
ESCALA GRAFICA